Cajas llenas 1.05
H=3300
PRENSA
Cajas llenas 1.06
H= 800
Cajas congelar 2.01
H=2000
Cajas llenas 1.07
H=1450
H=2000
Cajas llenas 1.07
H=1450
H=2000
H= 800
Cajas congelar 2.02
Cajas llenas 1.03
H=800
H=3300 (17°)


Cajas llenas 1.05
H=3300
PRENSA
Cajas llenas 1.06
H= 800
Cajas congelar 2.01
H=2000
Cajas llenas 1.07
H=1450
H=2000
Cajas llenas 1.07
H=1450
H=2000
Cajas congelar 2.03
H= 800


Cajas llenas 1.05
H=3300
H= 800
Cajas congelar 2.01
PRENSA
Cajas llenas 1.06
H=2000
Cajas llenas 1.07
H=1450
H=2000
Cajas llenas 1.07
H=1450
H=2000
Cajas congelar 2.03
H= 800
3.0
Cajas congelar 2.03
H= 800
H=1450
H=2000
Cajas llenas 1.07
H=1450
H=2000
Cajas llenas 1.07
H=3300
Cajas llenas 1.05
H= 800
Cajas congelar 2.01
PRENSA
H=2000
Cajas llenas 1.06
H=3300 (17º)
llenas 1.03